

« 20 » 05 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

МО
«Черняховский
городской округ»
Наименование территориального
образования субъекта РФ

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 5/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Музыкальная школа (нежилое помещение)
1.2. Адрес объекта: 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1066,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 786 кв. м
1.4. Год постройки здания: до 1945 г., последнего капитального ремонта: 2000 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016 — 2017 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 238150, город Черняховск, Калининградской области, улица Пионерская, дом 5
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная, автономная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры Муниципального образования «Черняховский городской округ»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 238150 город Черняховск, Калининградской области, улица Калинина, дом 7; тел. 8 (40141) 5-23-08

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы: все автобусы следующие по ул. Ленина остановка «Поликлиника» (правая сторона) и левая сторона остановка «РДК»

Остановка: Поликлиника для взрослых

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (вход в помещение ДМШ)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

«ВНД»(-временно недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»		
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ» К.О.С.У.		
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»		

* «ВНД» (-временно недоступно)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТС
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТС
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТС
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР (Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН) Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР

*ТСР-(технические средства реабилитации)

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДОСТУПНО УСЛОВНО

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией собственником объекта.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://www.musicsschool39.ru/index.html>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации


муниципального образования


«Черняховский муниципальный район»  Голубов В.В.


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной защиты населения Волынская Т.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель КОО ООО
Всероссийского общества инвалидов
г.Черняховска Славич С.Н. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Главный специалист по вопросам
Пожилых граждан Корнейчик М.Н. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный архитектор-начальни отдела
Архитектуры и градостроительства Белан В.Н. 
(Должность Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель начальника управления
образования и охраны детства Якушева Е.Б. 
(Должность Ф.И.О.) (Подпись)

Директор МБУ «Служба заказчика-
застройщика С.Н.Сашнев 
(Должность Ф.И.О.) (Подпись)

Представители организации
расположенной на объекте

Директор МАУДО «Черняховская ДМШ» Ю.А. Иванова 
(Должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник хозяйственного отдела В.Г. Глушенкова 
(Должность) (подпись) (Ф.И.О.)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»), : 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (въезд) на территорию	есть	1.1.	10 см.	К,О,С,У	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории и от остановки до объекта	есть	1.1.- 1.6	Ступени Высота 71 см.; Высота 83 см.	К,О,С,У	-	-
1.3.	Пандус (наружный)	нет	2.1.; 2.2. 1.1.; 1.6.	Высота ступеней 83 см.	К,О,С,У Помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
1.4.	Автостоянка и парковка	нет	-	Отсутствует автостоянка (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА) С,У	Организация автостоянки для инвалидов и МГН индивидуально с решением с ТСР	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА) С,Г,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»	1.1.-1.6.	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»), : 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	1.6-2.1.	Высота лестницы 81 см., 83 см.	К,О,С,У	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	1.6	-	-	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.6.-2.1.	-	К,О,С,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
2.4.	Дверь (входная)	есть	1.6.-2.1.	-	К,О,С,У	-	-
2.5.	Холл, тамбур	есть	1.6.; 2.2.-2.4	-	К,О(ОДА) С,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.1.7 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА) ,С, У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) в здание	«ВНД»	1.6.; 2.1.-2.4	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»), : 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор	есть	2.3; 3.1.	Высота съезда в коридор 1 этажа из холла – 7 см.	К,О,С,У	-	-
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	-	Нет пандуса	К,О,С,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	Нет пандуса	К,О,С,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	2.3.; 3.1.	Конструкция двери соответствует требованиям доступности для инвалидов и МГН	К,О,С,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.1.6; 5.2.4, 5.4.2;5.4.3 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Путь (пути)	«ВНД»	2.3.-3.1.	индивидуальное решение с ТСР

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
--	--	--	--

* - Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»), : 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1. 4.2.	Не выявлено	К,О(ОДА), С,Г,У	Не требуется	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	К,О(ОДА), С,Г,У	Не требуется	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	К,О(ОДА), С,Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ» К.О.С.У.	4.1. 4.2.	-

* - Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»), : 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	5.1-5.4.	Устройство туалетных комнат не соответствует нормам доступности и безопасности для инвалидов и МГН (п.5.3.1,5.3.3;5.3.6;5.3.9 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)	КР
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.5.5.6.	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.3.1,5.3.3;5.3.6;5.3.9 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА),С,Г,У	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	5.1.-5.6.	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информац Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная школа» (МАУДО «Черняховская ДМШ»), : 238150 г. Черняховск, Калининградской области, город Черняховск, ул. Пионерская дом 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	Не представлены визуальные средства информации (п.4.1.16,4.3.3,4.3.6,5.1.5,5.1.6,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.20,5.2.31,5.2.34,5.3.6,5.5.1-5.5.4,5.5.7,7.2.5,6.3.3,7.2.7,7.3.3 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	Не представлены акустические средства информации (п.5.2.20,5.3.6,5.5.2,5.5.4,5.5.5,5.5.6,5.5.7,7.3.3,6.3.3 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Отсутствует тактильная система информации (п.4.1.10,4.1.13,4.3.2,4.3.4,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.16,5.2.20,5.2.31,5.5.2,5.5.8,6.3.3 СП 59.13330.2012)	С	Устройство тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,5.1.5,5.1.6,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.16,5.2.20,5.2.31,5.2.34,5.3.6,5.5.1-5.5.4,5.5.5,5.5.6,5.5.7,5.5.8,7.2.5,7.2.7,7.3.3,6.3.3 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Система информации на объекте(на всех зонах)	«ДУ» К.О.С.У.	-	Индивидуальное решение с ТСР (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации)

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____